Campos de preenchimento

1	**ID**			
	-			
2	**Identificação da espécie**			
	Quercus palustris (Carvalho-Vermelho-Americano)			
3	**Dimensões**			
3.1	Diâmetro altura do peito - DAP			
	-			
3.2	Perímetro altura do peito - PAP			
	-			
3.3	Diâmetro da copa - DCP			
	-			
3.4	Altura da base da copa - HBCP			
	-			
3.5	Altura total - H			
	-			
4	**Idade aproximada**			
	jovem	adulta	**madura**	senescente
5	**Localização**			
	CE03 - Taludes e Parque do Ribeirinho			
6	**Visual Tree Assessment - VTA**			
6.1	GERAL			
6.1.1	Aspeto geral			
	sem problemas visíveis	**com problemas visíveis**		
6.1.2	Com problemas visíveis			
	doença	fissuras/quebras	morta	**podridão**
6.1.3	Estrutura			
	equilibrada	desequilibrada		
6.1.4	Espaço de plantação			
	caldeira	**talude**	espaço verde	canteiro
6.2	PODAS			
6.2.1	Poda			
	sem necessidade	**com necessidade**		
6.2.2	Necessidade de poda			
	levantamento de copa	**manutenção**	estruturais	de coabitação
6.3	SANIDADE			
6.3.1	densidade foliar			
	alta	**média**	baixa	nenhuma
6.3.2	aspeto do tronco			
	sem danos visíveis	**com danos visíveis**		
6.3.3	Doenças e pragas			
	não aparentes	**aparentes**		
6.3.4	Compartimentação das feridas			
	boa	razoável	**má**	
6.3.5	Ramos epicórmicos			
	grande quantidade	quantidade moderada	**pouca quantidades**	
6.4	AVALIAÇÃO DOS DEFEITOS			
	Carvalho de grandes dimensões localizado no talude da Av. General Silveira; Apresenta lesão de grandes dimensões no tronco e podridão/cavidade no colo, resultantes do corte e consecutivo apodrecimento das raízes na sequência das obras de requalificação da Avenida (ver fotografia 1, grelha de drenagem mesmo em frente à árvore); Sinais de descolamento do solo junto do muro; A análise biomecânica comprova os danos internos e a fraca capacidade de sustentação do sistema radicular; Recomenda-se o seu abate no seguimento do referido no artigo 23º, alinea 2a) da Lei nº59/2021 "Constituam comprovadamente uma ameaça para pessoas, animais ou bens"			
6.4.1	Necessidade de abate			
	sim	não		
6.4.2	Risco de queda			
	iminente	**elevado**	moderado	reduzido
6.4.3	Necessidade de intervenção			
	urgente	elevada	moderada	reduzida
6.4.4	Necessidade de reavaliação			

6 meses	1 ano	não necessário

6.5 Razões para a sua classificação

-

7 Registo Fotográfico

8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária	não necessária



Assessment

From	0,04 cm	to	1,65 cm	: Casca
From	1,65 cm	to	8,13 cm	: Intacto
From	8,13 cm	to	9,70 cm	: Podridão
From	9,70 cm	to	11,51 cm	: Intacto
From	11,51 cm	to	25,97 cm	: Oco

Comment



Assessment

From 0,04 cm to 1,77 cm : Casca
From 1,77 cm to 12,60 cm : Intacto
From 12,60 cm to 21,42 cm : Oco

Comment



Assessment

From 0,04 cm to 1,85 cm : Casca
From 1,85 cm to 32,57 cm : Intacto
From 32,53 cm to 38,50 cm : Podridão
From 38,50 cm to 50,00 cm : Oco

Comment

AMARANTE
CÂMARA MUNICIPAL